


| | | |
|---|---|---|
| | | 100 |
| | F | 41 |
| | AxB | 100x85 |
| | AAxBB | 80x60 |
| | EE | 9 |
| | E | 42 |
| Kg | LC | 220 |

Code pour monture de haute et basse température

GZ10040HTFS

Code pour monture de hautes et basses températures avec protection anti-poussière

GZ10040HTFSR