



	100	
	F	41
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	LC	220



Código para soporte de alta y baja temperatura

GX10040HTFS

Código para soporte de alta y baja temperatura con anillo de protección

GX10040HTRFS