




|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  |       | 100    |
|  | F     | 47     |
|  | AxB   | 100x85 |
|  | AAxBB | 80x60  |
|  | EE    | 9      |
|  | E     | 42     |
|  | LC    | 260    |



Código para soporte estándar y de alta / baja temperatura

GX10045PFA