




		100
	F	41
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	LC	220



Código para soporte de alta y baja temperatura

GZ10040HT

Código para soporte de alta y baja temperatura con anillo de protección

GZ10040HTR