



	100
	F 47
	AxB 100x85
	AAxBB 80x60
	EE 9
	E 42
	LC 220



Código para soporte de alta y baja temperatura

GX10045HTFA

Código para soporte de alta y baja temperatura con anillo de protección

GX10045HTRFA
