





	100
F	47
AxB	100x85
AAxBB	80x60
EE	9
E	42
LC	260



Código para soporte estándar y de alta / baja temperatura

GX10045PFS