




		100
	F	47
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	LC	220



Código para soporte de alta y baja temperatura

GZ10045HTFA

Código para soporte de alta y baja temperatura con anillo de protección

GZ10045HTRFA