





		100
	F	41
	AxB	100x85
	AAxBB	80x60
	EE	9
	E	42
	LC	220



Codice per supporto per alte e basse temperature

GZ10040HTFS

Codice per supporto per alte e basse temperature con anello di protezione

GZ10040HTFSR